

Α. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ - Κ. ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε.
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 102 ΠΑΤΡΑ-Τ.Κ. 26226
Α.Φ.Μ. 998362230-Γ' Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ: 2610-325109
e-mail: info@bailos.gr

Πάτρα, 22/08/2025

Προς : ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΑΘΙΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
920
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 22-8-25

Μετά τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την έκδοση ΥΔΕ θα πρέπει να γίνουν επεμβατικές ενέργειες σε πίνακες όπως :

1. Στον πίνακα 7 υπάρχει διαρροή και ρίχνει το ρελλέ.
Χρειάζεται επισκευή βλάβη διαρροής.
Αντικατάσταση διακόπτες και ασφάλειες
Υπάρχει ασφάλεια η οποία υπερθερμαίνεται (διόρθωση κατανομή φορτίων)
2. Στον πίνακα του Μικροβιολογικού υπάρχει γέφυρα και το ρελλέ είναι εκτός λειτουργίας
Πρέπει ο διακόπτης BYPASS να αφαιρεθεί.
(Ίσως έχει πρόβλημα το μηχάνημα στο μικροβιολογικό)
3. Ο πίνακας της κουζίνας δεν έχει ρελλέ πρέπει να τοποθετηθεί LIII τριφασικό.
4. Ο πίνακας Νο 10 δεν έχει ρελλέ πρέπει να τοποθετηθεί L40A μονοφασικό.
5. Ο πίνακας Νο4 χρειάζεται επιδιόρθωση καλωδίων.
6. Το τηλεφωνικό κέντρο δουλεύει εκτός ρελλέ.

Σε όλους τους πίνακες πρέπει να αντικατασταθούν οι ασφάλειες και οι διακόπτες.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες

Με εκτίμηση,

Για την bailos ClimatEnergy
Μπαϊλός Ανδρέας

BUSINESS QUALITY VERIFICATION	BQ✓	BUSINESS QUALITY VERIFICATION	BQ✓	BUSINESS QUALITY VERIFICATION	BQ✓
Πιστοποιημένο ΣΔ ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 Αρ. Πιστ. 0052/ΠΑ/2021/GR		Πιστοποιημένο ΣΔ ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 Αρ. Πιστ. 0046/ΥΑΕ/2021/GR		Πιστοποιημένο ΣΔ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 Αρ. Πιστ. 0046/ΔΠ/2021/GR	

Μηχανολόγος Μηχανικός