

Α. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ - Κ. ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε.
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 102 ΠΑΤΡΑ-Τ.Κ. 26226
Α.Φ.Μ. 998362230-Γ' Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ: 2610-325109
e-mail: info@bailos.gr

Πάτρα, 16/09/2025

Προς : 6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΤΗΛ.: 2735041240
E-mail: kyblax@otenet.gr

Μετά τον έλεγχο του Η/Ζ στο Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη διαπιστώθηκε διαρροή από τον εναλλάκτη (ψυγείο του κινητήρα FIAT) το οποίο χρήζει αντικατάσταση και εάν όταν αντικατασταθεί θα πρέπει επιμελώς να ελέγχεται η στάθμη του αντιψυκτικού.

Με εκτίμηση,
Για την bailos ClimatEnergy
Μπαϊλός Ανδρέας
Μηχανολόγος Μηχανικός