



kentro ugeias meligala <kentrougeiasmeligala@gmail.com>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΥ 2386

Konstantaros Konstantinos <service.peugeot@konstantaros.gr>
Προς: kentro ugeias meligala <kentrougeiasmeligala@gmail.com>

23 Ιουλίου 2026 στις 10:08 π.μ.

Ευχαριστώ πολύ

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Κωνσταντάρος

Sales Manager

Tel +30 27210 69934 - 27210 69935

Athinon - Asprochoma 24100 Kalamata



--
[Κρυμμένο ανεφερόμενο κείμενο]



ΚΤΥ 2386 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf
1585K

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αριθμός Εντολής: 09507

Στοιχεία Οχήματος

- Κατασκευαστής / Μοντέλο: PEUGEOT BOXER
- Αριθμός Κυκλοφορίας: ΚΤΥ 2386
- Φορέας: 6η Διοίκηση Υγειονομικού – Κέντρο Υγείας Μελιγαλά
- Ένδειξη Χιλιομετρητή: 81.552 km

Αντικείμενο Ελέγχου

Κατόπιν της υπ' αριθ. 09507 εντολής διενεργήθηκε τεχνικός έλεγχος και αποσυναρμολόγηση του κινητήρα για τη διάγνωση της αιτίας της βλάβης.

Διαπιστώσεις

1. Ως βασική αιτία της βλάβης διαπιστώθηκε το μπλοκάρισμα της καδένας των εκκεντροφόρων.
2. Η εμπλοκή της καδένας είχε ως αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα των δύο (2) εκκεντροφόρων αξόνων.
3. Λόγω της ακινητοποίησης των εκκεντροφόρων, οι βαλβίδες συγκρούστηκαν με τα έμβολα του κινητήρα.
4. Η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες και ανεπανόρθωτες εσωτερικές μηχανικές βλάβες σε κρίσιμα εξαρτήματα του κινητήρα.
5. Η έκταση της ζημιάς καθιστά τον κινητήρα μη επισκευάσιμο.

Τεχνική Αξιολόγηση

Η αστοχία της καδένας των εκκεντροφόρων προκάλεσε καταστροφική εσωτερική μηχανική βλάβη. Η επισκευή του κινητήρα δεν κρίνεται τεχνικά ενδεδειγμένη ούτε οικονομικά συμφέρουσα, καθώς δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του.


Συμπέρασμα – Πρόταση

Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα προτείνεται η πλήρης αντικατάσταση του κινητήρα με καινούργιο ή εργοστασιακά ανακατασκευασμένο κινητήρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Με εκτίμηση

Κ. Κωνσταντάρος

Τεχνικός Υπεύθυνος Συνεργείου





kentro ugeias meligala <kentrougeiasmeligala@gmail.com>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΥ 2386

2 μηνύματα

Konstantaros Konstantinos <service.peugeot@konstantaros.gr>
Προς: kentro ugeias meligala <kentrougeiasmeligala@gmail.com>

22 Ιουλίου 2026 στις 1:48 μ.μ.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΛΑΒΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**

Αριθμός Εντολής: 09507

Στοιχεία Οχήματος

- Κατασκευαστής / Μοντέλο: PEUGEOT BOXER
- Αριθμός Κυκλοφορίας: ΚΤΥ 2386
- Φορέας: 6η Διοίκηση Υγειονομικού – Κέντρο Υγείας Μελιγαλά
- Ένδειξη Χιλιομετρητή: 81.552 km

Αντικείμενο Ελέγχου

Κατόπιν της υπ' αριθ. **09507** εντολής, διενεργήθηκε τεχνικός έλεγχος και διάγνωση της βλάβης του κινητήρα του ανωτέρω οχήματος, με σκοπό τη διαπίστωση της αιτίας της δυσλειτουργίας και την αξιολόγηση της δυνατότητας επισκευής του.

Διαπιστώσεις

Κατά την αποσυναρμολόγηση και τον λεπτομερή τεχνικό έλεγχο του κινητήρα διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Οι δύο (2) εκκεντροφόροι άξονες του κινητήρα έχουν μπλοκάρει και δεν περιστρέφονται.
2. Ως συνέπεια της εμπλοκής των εκκεντροφόρων, διαταράχθηκε ο χρονισμός του κινητήρα, με αποτέλεσμα την επαφή των βαλβίδων με τα έμβολα.
3. Η σύγκρουση αυτή προκάλεσε εκτεταμένες εσωτερικές μηχανικές βλάβες στα κινούμενα μέρη του κινητήρα, επηρεάζοντας κρίσιμα εξαρτήματα του μηχανισμού λειτουργίας.
4. Η έκταση και η σοβαρότητα των ζημιών καθιστούν τον κινητήρα μη επισκευάσιμο, καθώς η αποκατάστασή του δεν μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη αξιοπιστία, λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Τεχνική Αξιολόγηση

Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα, η βλάβη χαρακτηρίζεται ως **καταστροφική εσωτερική μηχανική αστοχία**. Η απαιτούμενη αντικατάσταση των κατεστραμμένων εξαρτημάτων συνεπάγεται εκτεταμένες εργασίες και υψηλό κόστος, χωρίς να διασφαλίζεται η επαναφορά του κινητήρα στις εργοστασιακές προδιαγραφές αξιοπιστίας και ασφαλούς λειτουργίας.

Ως εκ τούτου, η επισκευή του υφιστάμενου κινητήρα κρίνεται **τεχνικά μη ενδεδειγμένη και οικονομικά ασύμφορη**.

Συμπέρασμα – Πρόταση

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου, προτείνεται η **πλήρης αντικατάσταση του κινητήρα** με καινούργιο ή εργοστασιακά ανακατασκευασμένο κινητήρα, συμβατό με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος.

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε κατόπιν επιθεώρησης του οχήματος και αποτυπώνει τα πραγματικά ευρήματα του τεχνικού ελέγχου.

Με εκτίμηση

Κ. Κωνσταντάρος

Ευχαριστώ πολύ

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Κωνσταντάρος

Sales Manager

Tel +30 27210 69934 - 27210 69935

Athinon - Asprochoma 24100 Kalamata



2 συνημμένα αρχεία

KTY 2386.pdf
4765K

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΥ 2386.pdf
1800K

kentro ugeias meligala <kentrougeiasmeligala@gmail.com>
Προς: Κωνσταντίνος Καρζής <k.karzis@dypede.gr>

22 Ιουλίου 2026 στις 1:56 μ.μ.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΜΙΤΖΑ ΑΘΗΝΑ
2724360012

[Κρυμμένο ανεφερόμενο κείμενο]

2 συνημμένα αρχεία

KTY 2386.pdf
4765K

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΥ 2386.pdf
1800K

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ
 ΜΑΡΚΑ
 ΠΛΑΙΣΙΟ
 ΧΑΜ
 ΑΙΤΙΑ
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΚΤΥ 2386
 PEUGEOT
 VF3YCCPFB12U67576

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Κ Υ ΜΕΛΙΓΑΛΛΑ
 kentrougeiasmeligala@gmail.com

81592

Ka MHNTZA

2724055555

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DW12 (ΑΝΑΚ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

[illegible]

ΣΥΝ ΑΝΤΑΛΛ 6315.48

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

**ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λ/Κ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ
ΕΚΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ**

OPA	TIMH MONAD	TIMH	TEA TIMH
18	58	1044	1044
1	58	58	58
1	58	58	58
1,5	58	87	87
	58	0	0
	58	0	0
	58	0	0
	58	0	0
	58	0	0

ΣΥΝ ΕΡΓΑΣ 1247

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7562,48
ΦΠΑ 24%	1815,00
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	9377,48

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΛΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΟΝΤΑΚΤΟΣ ΚΩΔ. Ε.Ε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
6 ΕΠΙΣΤΡΑΤΗΓΕΥΣΕΩΣ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ: 27210 69935 FAX: 27210 69935
ΑΦΜ: 998996700 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΠΑΤΗΣ 1

ΠΟΛΗ: ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.: 2613600673

Παροχή Προσφοράς

Αρ.:150

Κωδ. Πελάτη

Ημερ. Προσφοράς

Σελίδα

0008595

21/7/2026 2:33:23μ

1/2

Αρ. Κυκλοφορίας

Αρ. Πλαισίου

Τύπος

Χιλιόμετρα

ΚΤΥ 2386

VF3YCCPFB12U67576

ΥCCPFB
PEUGEOT-BOXER 3 H2 2 2 BLUEHD

81552

Α/Κ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΚΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΜΙΝΖΤΑ 2724360012, - kentrougeiasmeligala@gmail.com -

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΕΚΠΤΩΣΗ %	ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	% ΦΠΑ
13013A	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ	1,00		58,00	0	0,00	71,92	24
22050A	ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ	1,00		58,00	0	0,00	71,92	24
01004A	Α/Κ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	18,00		1.044,00	0	0,00	1.294,56	24
64051A	ΕΓΓΡΑΦΟΡΤΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ	1,50		87,00	0	0,00	107,88	24
1682800980	ΒΙΔΑ	8,00	1,83	14,64	0	0,00	18,15	24
00000816K8	ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ	1,00	111,74	111,74	0	0,00	138,56	24
0000016488	ΡΟΔΕΛΛΑ ΤΑΠΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	3,00	3,63	10,89	0	0,00	13,50	24
9807439480	ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΑ	1,00	35,47	35,47	0	0,00	43,98	24
9800396880	ΤΣΙΜΟΥΧΑ	1,00	12,23	12,23	0	0,00	15,17	24
6500531280	ΤΣΙΜΟΥΧΑ	3,00	11,11	33,33	0	0,00	41,33	24
00001319Q3	ΚΟΛΛΙΕΣ	6,00	1,79	10,74	0	0,00	13,32	24
9844585580	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΠΕΚ	1,00	63,59	63,59	0	0,00	78,85	24
1692660280	ΒΙΔΑ M8X125-82	4,00	2,95	11,80	0	0,00	14,63	24
00001982E0	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ	4,00	4,27	17,08	0	0,00	21,18	24
9803486880	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ	4,00	6,24	24,96	0	0,00	30,95	24
9840293680	ΣΩΛΗΝΑΣ	2,00	14,84	29,68	0	0,00	36,80	24
9840293580	ΣΩΛΗΝΑΚΙ	2,00	14,84	29,68	0	0,00	36,80	24
9840293480	ΣΩΛΗΝΑΚΙ	1,00	20,43	20,43	0	0,00	25,33	24
9803284580	ΤΣΙΜΟΥΧΑ	1,00	10,34	10,34	0	0,00	12,82	24
0000171845	ΜΠΟΥΖΟΝΙ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥΡΜΠΟ (M8X125)	1,00	1,17	1,17	0	0,00	1,45	24
0000450343	ΠΑΞΙΜΑΔΙ	1,00	3,12	3,12	0	0,00	3,87	24
0000892288	ΒΙΔΑ	2,00	3,14	6,28	0	0,00	7,79	24
1613712280	ΚΟΛΙΕΣ	2,00	33,53	67,06	0	0,00	83,15	24
1674250180	ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	1,00	7,86	7,86	0	0,00	9,75	24
9678390780	ΦΛΑΝΤΖΑ	2,00	6,70	13,40	0	0,00	16,62	24
9800943180	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ Ε	1,00	107,10	107,10	0	0,00	132,80	24
9828649080	ΠΑΞΙΜΑΔΙ	10,00	0,41	4,10	0	0,00	5,08	24
9815338180	ΤΣΙΜΟΥΧΑ	1,00	2,63	2,63	0	0,00	3,26	24
9833222080	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΩΛ. ΕΠΙΣΤΡ	1,00	8,99	8,99	0	0,00	11,15	24

ΕΙΔΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ:	1.247,00	0,00	1.247,00	299,28	1.546,28
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:	658,31	0,00	658,31	157,99	816,30

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	ΑΞΙΑ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ
	1.905,31	0,00	1.905,31	457,27	2.362,58

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Κωνσταντίνος Κωνσταντάρος ΙΚΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ PEUGEOT
Οδ. Αθηνών - Ασπρόχωμα, 24100 Καλαμάτα · Τηλ. 27210 69934-5
e-mail: sales@auto-kinisi.gr · www.auto-kinisi.gr
Α.Φ.Μ. 998996700 Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ		Παροχή Προσφοράς		
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡ		Αρ.:150		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΠΑΤΗΣ 1		Κωδ. Πελάτη	Ημερ. Προσφοράς	Σελίδα
ΠΟΛΗ: ΠΑΤΡΑ		0008595	21/7/2026 2:33:23μ	2/2
ΤΗΛ.: 2613600673				
Αρ. Κυκλοφορίας	Αρ. Πλαισίου	Τύπος		Χιλιόμετρα
ΚΤΥ 2386	VF3YCCPFB12U67576	YCCPFB PEUGEOT-BOXER 3 H2 2 2 BLUEHDI		81552
Α/Κ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ , ΚΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ , MINZTA 2724360012 , - kentrougeiasmeligala@gmail.com - ,				
		ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΚΠΛΩΣΗ
				ΚΑΘΑΡΗ
				%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΕΚΠΤΩΣΗ %	ΠΟΣΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	% ΦΠΑ
9802446380	ΤΣΙΜΟΥΧΑ		1,00	40,24	40,24	0	0,00	49,90	✓ 24
9678390480	ΦΛΑΝΤΖΑ		1,00	19,81	19,81	0	0,00	24,56	✓ 24
00006981K1	ΚΟΛΛΙΕΣ		2,00	1,71	3,42	0	0,00	4,24	✓ 24
00006912J3	ΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ		6,00	2,21	13,26	0	0,00	16,44	✓ 24
9822498480	ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΒΟΥΚΙΟΥ ΔΙΑ		1,00	99,37	99,37	0	0,00	123,22	✓ 24
9806740980	ΤΣΙΜΟΥΧΑ		1,00	46,06	46,06	0	0,00	57,11	✓ 24
00006923E6	ΒΙΔΑ		6,00	6,42	38,52	0	0,00	47,76	✓ 24
0000373927	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ		2,00	64,29	128,58	0	0,00	159,44	✓ 24
00006935C8	ΠΑΞΙΜΑΔΙ		2,00	5,73	11,46	0	0,00	14,21	✓ 24
9800157180	ΤΣΙΜΟΥΧΑ		1,00	22,80	22,80	0	0,00	28,27	✓ 24
T22-MOP5W3001	ΛΑΔΙ ΜΟΡΑΡ 5W30 1LTR 235958		7,00	20,81	145,67	0	0,00	180,63	✓ 24
1619234380	TIRE UP		10,00	1,15	11,50	0	0,00	14,26	✓ 24
1618078480	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ		3,00	19,91	59,73	0	0,00	74,07	✓ 24
1637756480	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 5ΛΤ		2,00	22,24	44,48	0	0,00	55,16	✓ 24
R134AH	ΥΓΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟ R134 ΦΙΑΛΗΣ		1,20	80,00	96,00	0	0,00	119,04	✓ 24
1675873780	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DW12(ΑΝΑΚ)		1,00	4.715,35	4.715,35	0	0,00	5.847,03	✓ 24
00001803H1	ΠΑΞΙΜΑΔΙ		4,00	2,74	10,96	0	0,00	13,59	✓ 24
1613974280	ΒΙΔΑ		3,00	6,68	20,04	0	0,00	24,85	✓ 24
1624210780	ΒΙΔΑ		4,00	16,63	66,52	0	0,00	82,48	✓ 24
1613973980	ΒΙΔΑ		3,00	8,36	25,08	0	0,00	31,10	✓ 24
00001803H3	ΠΑΞΙΜΑΔΙ		1,00	2,88	2,88	0	0,00	3,57	✓ 24
00001803G9	ΒΙΔΑ		1,00	11,80	11,80	0	0,00	14,63	✓ 24
00001803G8	ΒΙΔΑ		1,00	7,84	7,84	0	0,00	9,72	✓ 24
0000013116	ΠΕΙΡΟΣ		2,00	4,17	8,34	0	0,00	10,34	✓ 24
0000051660	ΒΙΔΑ ΤΡΟΧ.ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ		1,00	7,46	7,46	0	0,00	9,25	✓ 24

ΕΙΔΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ:	1.247,00	0,00	1.247,00	299,28	1.546,28
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:	6.315,48	0,00	6.315,48	1.515,72	7.831,20

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	ΑΞΙΑ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ
	7.562,48	0,00	7.562,48	1.815,00	9.377,48

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΙΚΕ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ PEUGEOT
Οδ. Αθηνών - Ασπρόχωμα, 24100 Καλαμάτα
Τηλ. 27210 69934-5
e-mail: sales@auto-kinisi.gr
Α.Φ.Μ. 998996700 Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αριθμός Εντολής: 09507

Στοιχεία Οχήματος

- Κατασκευαστής / Μοντέλο: PEUGEOT BOXER
- Αριθμός Κυκλοφορίας: ΚΤΥ 2386
- Φορέας: 6η Διοίκηση Υγειονομικού - Κέντρο Υγείας Μελιγαλά
- Ένδειξη Χιλιομετρητή: 81.552 km

Αντικείμενο Ελέγχου

Κατόπιν της υπ' αριθ. 09507 εντολής, διενεργήθηκε τεχνικός έλεγχος και διάγνωση της βλάβης του κινητήρα του ανωτέρω οχήματος, με σκοπό τη διαπίστωση της αιτίας της δυσλειτουργίας και την αξιολόγηση της δυνατότητας επισκευής του.

Διαπιστώσεις

1. Οι δύο (2) εκκεντροφόροι άξονες του κινητήρα έχουν μπλοκάρει και δεν περιστρέφονται.
2. Ως συνέπεια της εμπλοκής των εκκεντροφόρων, διαταράχθηκε ο χρονισμός του κινητήρα, με αποτέλεσμα την επαφή των βαλβίδων με τα έμβολα.
3. Η σύγκρουση αυτή προκάλεσε εκτεταμένες εσωτερικές μηχανικές βλάβες στα κινούμενα μέρη του κινητήρα, επηρεάζοντας κρίσιμα εξαρτήματα του μηχανισμού λειτουργίας.
4. Η έκταση και η σοβαρότητα των ζημιών καθιστούν τον κινητήρα μη επισκεύσιμο, καθώς η αποκατάστασή του δεν μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη αξιοπιστία, λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Τεχνική Αξιολόγηση

Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα, η βλάβη χαρακτηρίζεται ως καταστροφική εσωτερική μηχανική αστοχία. Η απαιτούμενη αντικατάσταση των κατεστραμμένων εξαρτημάτων συνεπάγεται εκτεταμένες εργασίες και υψηλό κόστος, χωρίς να διασφαλίζεται η επαναφορά του κινητήρα στις εργοστασιακές προδιαγραφές αξιοπιστίας και ασφαλούς λειτουργίας. Ως εκ τούτου, η επισκευή του υφιστάμενου κινητήρα κρίνεται τεχνικά μη ενδεδειγμένη και οικονομικά ασύμφορη.

Συμπέρασμα - Πρόταση

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου, προτείνεται η πλήρης αντικατάσταση του κινητήρα με καινούργιο ή εργοστασιακά ανακατασκευασμένο κινητήρα, συμβατό με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος.

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε κατόπιν επιθεώρησης του οχήματος και αποτυπώνει τα πραγματικά ευρήματα του τεχνικού ελέγχου.

Με εκτίμηση
Κ. Κωνσταντάρος
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΚΩΝ. Ι.Κ.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ PEUGEOT
ΑΠΟΡΡΙΣΤΕΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ: 27210 6935 FAX: 27210 69935
ΑΦΜ: 908990700 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ